

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

DATOS DE SELECCIÓN Y ESPECIFICACIÓN

Tipo genérico | Epoxi poliamido-amina

Descripción

Recubrimiento ultra duradero libre de solventes, para uso en sustratos de acero y concreto sujetos a impacto severo y uso rudo. Este recubrimiento con agregados ofrece una resistencia excepcional a la abrasión en entornos marinos y zonas de mareas. Es ideal para áreas de alto abuso en estructuras costa afuera expuestas al agua de mar (zona de mareas), desembarcaderos, plataformas de trabajo, áreas de acopio, helipuertos o pasillos. También puede utilizarse para tubería enterrada gracias a su gran durabilidad física. Consulte con el Servicio Técnico Carboline para aplicaciones antideslizantes de alto perfil.

- · Resistencia superior a la abrasión
- Excelente resistencia al oleaje y otras sustancias químicas
- Características
- Excelente desempeño en inmersiónFácil de reparar
- Cumple con las regulaciones AIM sobre VOC

Color | Gris oscuro (0700)

Acabado | Brillante

Imprimar con

Autoimprimante. Puede aplicarse sobre ciertas epoxicos y recubrimientos de zinc Carboline. Consulte con su representante de ventas Carboline para obtener recomendaciones específicas.

2032 - 2540 micras (80 - 100 milésimas) por capa

Espesor de película seca

Para aplicaciones en plataformas: 80-100 milésimas (2000-2500 micras)

Para aplicaciones en zona de mareas: 2 capas de 80-100 milésimas/capa para un total de 180

milésimas (4500 micras).

Contenido de sólidos

Por volumen 98% +/- 2%

Tasa de cobertura teórica

38.6 m²/l a 25 micras (1572 pies²/gal a 1.0 milésimas de pulgada) 0.5 m²/l a 2000 micras (20 pies²/gal a 80.0 milésimas de pulgada) 0.4 m²/l a 2500 micras (16 pies²/gal a 100.0 milésimas de pulgada)

Tenga en cuenta la pérdida de producto durante el mezclado y la aplicación.

Como se suministra: 0.12 lbs/gal (14 g/l)

Thinner 213 : 13 oz/gal = 0.74 lbs/gal (89 g/l) Thinner 213 : 6 oz/gal = 0.42 lbs/gal (50 g/l)

Estos son valores nominales.

Resistencia a temperatura seca

Valores de COV

Continuo: 93°C (199°F) No continuo: 121°C (250°F)

Se observa decoloración y pérdida de brillo por encima de los 93°C (200°F).

Limitaciones

Las resinas epóxicas pierden brillo, se decoloran, con el tiempo cambian de color y eventualmente calean con la exposición a la luz solar.

Capas de acabado

Puede recubrirse con poliuretanos dependiendo de la exposición y necesidades y para aplicaciones sin inmersión.

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO



SUSTRATOS Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

General

Las superficies deben estar limpias y secas. Emplee los métodos adecuados para eliminar suciedad, polvo, grasa y otros contaminantes que pudieran interferir con la adherencia del recubrimiento.

Acero

SSPC-SP10 con un perfil de anclaje de 3-4 milésimas (75-100 micras)

Concreto o mampostería

El concreto debe curarse durante 28 días a 24°C (75°F) y al 50% de humedad relativa o equivalente. Prepare las superficies de acuerdo con la ASTM D4258 para limpieza de superficies de concreto y de la ASTM D4259 para la abrasión de concreto. Las socavaciones en el concreto pueden requerir revestimiento. Aplique primarios Carboline según las recomendaciones de su representante de ventas Carboline.

DATOS DE DESEMPEÑO

Método de prueba	Sistema	Resultados	
Abrasión	1 capa CG1207	Pérdida de 53,0 mg. a 1,000	
ASTM D4060	1 Capa CG 1207	ciclos con rueda CS17	
Adherencia	Acero tratado, CG1207 a 180 mil	1.000 psi sobre acero	
ASTM D4541	Acero tratado, CG1207 a 100 mil	750 psi sobre concreto (Elcometer)	
Cámara salina	Acero tratado, CG1207 Espesor	Sin ampollamiento, sin oxidación o avance	
ASTM B117	de película seca de 180 mils	bajo película después de 4000 horas	
Dureza	CG1207 Espesor de	Shore D	
ASTM D2240	película seca de 180 mils	A: 45, B: 70	
Resistencia al Impacto	CG1207 187 mil sobre	Diámetro de área dañada de	
ASTM D2794	acero de ¼ de pulgada	0,25 pulgadas a 100 pulgadas/lb	
Transmisión de vapor de agua ASTM D 1653		Permeabilidad al vapor de agua de 1,02	
	CG1207 Espesor de película seca de 200 mil	1,55 perms U.S.A	
		0,518 perms-cm métricos	
		Transmisión del vapor	
		de humedad de 24,3	

Los reportes de las pruebas y datos adicionales están a disposición mediante petición por escrito.

MEZCLADO Y DILUCIÓN

Mezclado

Use mezcladora de potencia, mezcle por separado parte A y parte B, luego agregue parte B lentamente a la parte A sin dejar de mezclar. NO MEZCLE KITS PARCIALES.

Normalmente no se requiere.

Dilución

Puede diluirse de 6 oz/gal hasta 13 oz/gal con Thinner 213 para algunas aplicaciones de aspersión. El uso de thinners que no sean los suministrados o recomendados por Carboline puede afectar en forma adversa el desempeño del producto y anular la garantía del mismo, ya sea expresa o implícitamente.

Relación de Mezcla

Parte A: 1,4 gal (en cubeta de 5 gal) Parte B: 0,65 gal (en cubeta de 1 gal) Filler: bolsa de 50 lb (22.68 kl)

90 minutos a 24°C (75°F) 30 minutos a 32°C (90°F)

Vida útil

*Vida de almacenamiento: (la vida de almacenamiento real indicada) cuando se almacena bajo las condiciones recomendadas y en empaques originales y sin abrir.



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

GUÍAS SOBRE EQUIPO DE APLICACIÓN

A continuación, se enumeran las guías generales de equipamiento para la aplicación de este producto. Es posible que las condiciones del lugar de trabajo requieran que se modifiquen estas guías para lograr los resultados deseados.

Aplicación por aspersión (General)

El siguiente equipo de aerosol se considera adecuado y está disponible con los fabricantes del equipo.

Aspersión Convencional

Olla a presión de alimentación inferior equipada con reguladores dobles, en manguera de material D.I. como mínimo de 3/4", boquilla con D.I. de 1/4" y tapa de aire adecuada.

Presión del líquido de 50 a 75 psi. La presión del aire para atomización debe ser de 15 a 20 psi más alta que la presión del líquido.

Tasa de bombeo: 11:1 (mín.) Bomba para Grout*

Salida de GPM:5,0 Manguera: D.I. 3/4" (min)

Tamaño de la boquilla: 1/4 de pulgada a 3/8 de pulgada

Aspersión sin aire Presión de salida: 35-45 psi

Se recomienda el uso de empaques de teflón, los cuales se pueden adquirir del fabricante de la bomba. Si la operación del aspersor se detiene por algún motivo, purgar el sistema con agua y jabón. Juego emplear Thinner 2 de Carboline.

Brocha y Rodillo (General)

No se recomienda.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Condición	Material	Superficie	Ambiente	Humedad
Mínima	10°C (50°F)	10°C (50°F)	10°C (50°F)	0%
Máxima	43°C (109°F)	60°C (140°F)	43°C (109°F)	90%

Este producto requiere simplemente que la temperatura del sustrato se encuentre por encima del punto de rocío. La condensación derivada de temperaturas de sustrato por debajo del punto de rocío puede causar oxidación espontánea en el acero preparado e interferir con la adhesión adecuada del sustrato. Pueden requerirse técnicas de aplicación especiales por encima o debajo de las condiciones de aplicación normales.

PROGRAMA DE CURADO

Temp. de la superficie	Seco para manipular	Curado final	Tiempo máximo para aplicar otra capa	Tiempo mínimo para aplicar otra capa
10°C (50°F)	36 Horas	14 Dias	7 Dias	48 Horas
16°C (61°F)	30 Horas	10 Dias	7 Dias	48 Horas
24°C (75°F)	16 Horas	7 Dias	5 Dias	16 Horas
32°C (90°F)	8 Horas	7 Dias	5 Dias	12 Horas

Estos tiempos se basan en un espesor de película seca de 3/16" (4.8mm). Un espesor mayor, una ventilación insuficiente o una temperatura menor requerirán de tiempos más largos de curado y podrían resultar en atrapamiento del solvente y falla prematura. El exceso de humedad o condensación en la superficie durante el curado puede interferir con el mismo, causar decoloración y resultar en una superficie opaca. Cualquier opacidad o alteración de color deben ser eliminadas lavando con agua antes de aplicar la siguiente capa. En condiciones de humedad alta, se recomienda que la aplicación sea realizada mientras las temperaturas se incrementan. Si se excede el tiempo de recubrimiento máximo, la superficie debe ser desgastada mediante abrasivos a presión antes de la aplicación de capas adicionales.

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO



LIMPIEZA Y SEGURIDAD

Limpieza

Use Thinner 2 o acetona. Es muy importante limpiar exhaustivamente el equipo al final de cada día. Se debe tener cuidado en cuanto al tipo de solvente de limpieza que quede en cada sistema. Este puede producir problemas con empaques, tubos de estator, mangueras de suministro, etc. El proveedor de cada equipo cuenta con procedimientos para limpiar y mantener el equipo en particular, comuníquese con ellos para obtener recomendaciones. En caso de derrame, absorba y deseche de conformidad con las reglamentaciones locales aplicables.

Seguridad

Lea y siga todas las precauciones de la ficha técnica de este producto y su hoja de seguridad (MSDS). Las personas con hipersensibilidad deben usar ropa protectora y guantes, además de crema protectora en cara, manos y toda área expuesta. Tenga las precauciones de seguridad profesionales habituales.

Precaución

Manténgase alejado de chispas y flama abierta. Todo el equipo eléctrico y las instalaciones deben cumplir con el Código Nacional de Electricidad. En las áreas en las que exista riesgo de explosión los trabajadores deberán utilizar herramientas no ferrosas y utilizar calzado conductivo y resistente a chispas.

EMPAQUE, MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Vida de almacenamiento

Parte A y B: 36 meses a 24°C (75°F)

*Vida de almacenamiento: (la vida de almacenamiento real indicada) cuando se almacena bajo las condiciones recomendadas y en empaques originales y sin abrir.

Temperatura y humedad en almacenamiento 4°C - 43 °C (40°F a 110°F) 0 a 100% humedad relativa

Almacenamiento

Almacene en Interiores

Peso de envío (Aproximado)

Kit de 4,37 galones: 74 lb (34 kg)

Punto de ignición (Setaflash)

Parte A: 79°C (175°F) Parte B: 157°C (315°F) Mezclado: 163°C (326°F)

Filler: No aplica



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

GARANTÍA

A nuestro leal saber y entender, los datos técnicos aquí contenidos son verdaderos y exactos en la fecha de publicación y están sujetos a cambios sin previo aviso. El usuario debe ponerse en contacto con Carboline para verificar su exactitud antes de especificar o realizar un pedido. No se ofrece ni se da a entender ninguna garantía de exactitud. Carboline garantiza que nuestros productos están libres de defectos de fabricación de acuerdo con los procedimientos de control de calidad aplicables de Carboline. ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA CUANDO EL PRODUCTO NO HA SIDO: (1) APLICADO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DE CARBOLINE, Y/O (2) ALMACENADO, CURADO Y UTILIZADO DE FORMA ADECUADA EN CONDICIONES NORMALES DE FUNCIONAMIENTO. Carboline no asume ninguna responsabilidad por el rendimiento, desempeño, lesiones o daños resultantes del uso del producto. Si se determina que este producto no funciona según lo especificado en la inspección realizada por un representante de Carboline durante el período de garantía, la única obligación de Carboline, si la hubiera, es reemplazar el producto o productos de Carboline que se demuestre que son defectuosos o reembolsar el precio de compra de los mismos, a opción exclusiva de Carboline. Carboline no será responsable de ninguna otra pérdida o daño. Esta garantía excluye (1) la mano de obra y los costes de mano de obra para la aplicación o retirada de cualquier producto, y (2) cualquier daño incidental o consecuente, ya sea basado en el incumplimiento de la garantía expresa o implícita, negligencia, responsabilidad estricta o cualquier otra teoría legal. CARBOLINE NO OFRECE NINGUNA OTRA GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, EXPRESA O IMPLÍCITA, ESTATUTARIA, POR APLICACIÓN DE LA LEY O DE OTRO TIPO, INCLUIDAS LAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO. Todas las marcas comerciales mencionadas anteriormente son propiedad de Carboline International Corporation, a menos que se indique lo contrario. El texto completo de esta Hoja de datos del producto, así como los documentos derivados de ella, se han redactado en inglés y, a efectos legales, prevalecerá la versión inglesa.